

Návod opravy bootloop (u verzie s 38R)

[Prebraté z XDA](#)

Predpoklady pre úspešný unlock bootladeru

- zariadenie [Oneplus One](#)
- Windows XP, 7, 8 alebo 8.1
- uspešne nainštalované ovládače pre fastboot režim [Oneplus One](#) v PC (adb, USB debugging)
- dátový kábel
- odomknutý bootloader [Návod na odomknutie bootladeru](#)
- súbor persist.img
- [Zip subor s persist.img](#)
- [Zip subor s persist.img - mirror](#)

Ak jedno z toho nemáš, tak máš smolu...

Postup - Oneplus One bez TWRP recovery

1. v PC do adresára s fastboot.exe nahráme persist.img (link na stiahnutie je vyššie)
2. prepojíme [Oneplus One](#) s PC vo fastboot režime
3. V termináli/cmd na počítači zadáme postupne nasledovné príkazy
fastboot erase persist
fastboot flash persist persist.img
fastboot reboot
4. hotovo

Postup - Oneplus One s TWRP recovery + root

1. [Oneplus One](#) musí mať root, inak je potrebné použiť postup bez TWRP
2. spustí [Oneplus One](#) do TWRP (recovery) a v termináli zadaj: make_ext4fs /dev/block/mmcblk0p15
3. reštartuj [Oneplus One](#)
4. hotovo

Ak nepomohlo - tak je potrebné použiť ďalší postup vysvetlený na: [Návod na XDA](#) (čistá fastboot inštalácia + prepísanie persist.img)

[Návrat](#)

From:

<http://oneplus.jecool.net/> - **Oneplus One**

Permanent link:

<http://oneplus.jecool.net/doku.php?id=start:guides:r38fix>

Last update: **2014/10/28 09:33**

